

## RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Figura 1. Vista da ponte, localizada na Rua Joaquim Teixeira Malta, próximo à loja de materiais de construção Comercial JK e a Unidade de Tratamento de Resíduos do SAAE. Coordenadas geográficas: 20° 27' 31,35" S e 45° 25' 16,07" O.



Figura 2. Vista Lateral à Montante.



Figura 3. Vista da ponte na lateral inferior à jusante.





Figura 4. Erosão abaixo dos blocos de fundação e vigas metálicas de suporte.



Figura 5. Passeio danificado com fissuras aparentes.



Figura 6. Sinais de escoamento de água e deterioração do concreto.



Formiga, 28 de outubro de 2022.

**Túlio Henrique de Oliveira**

Assessor de Projetos de Engenharia e Fiscalização